
# COMI-LXT5MJ3 - Mitsubishi MR-J3 전용 터미널



○ 안전을 위한 주의사항

아래 주의사항을 반드시 읽고 이해하신 후 사용하시기 바랍니다.

COMI-LX50X 용 터미널보드

◈ 지시사항을 위반하였을 때 경미한 상해나 제품에 손상이 발생할 수 있는 경우



용 도

- 1. 이동, 설치, 접속작업을 할 때에는 전원을 끈 상태로 작업하십시오.
- 2. 접속은 접속도에 기초하여 실시하시고 전원을 인가하기 전에 접속이 정확한지 확인하십시오.

외형치수

155W \* 78D \* 43.3H (mm)

- 3. 운전시에는 항상 비상정지가 가능하도록 하십시오.
- 4. 수직방향구동에 사용할 경우 Motor free 에 대비한 별도의 안전장치를 설치하십시오.
- 5. 전원을 투입하기 전에 제어신호입력을 확인하십시오.
- 6. 제품 정격을 초과해서 사용하지 마십시오.
- ◈ 지시사항을 위반하였을 때 심각한 상해나 인명피해가 발생할 수 있는 경우



- 1. 본 제품은 일반적인 FA 기기의 사용을 의도하고 있습니다. 제품 사용과 응용에서, 일반적인 주요 안전 사항이 포함된 FA 기기 및 장치 사용 범주에 있지 않거나 대인 및 대물 손해가 발생할 수 있는 부분 및 전체에 있어, 그 원인과 결과는 제품 제조사는 그 책임을 지지 않습니다.
- 2. 제품을 임의로 분해 및 개조하지 마십시오. 점검이나 수리는 본사 혹은 대리점에 문의하시기 바랍니다.

◎ 인터페이스 - 모션커넥터 (CON-68P)

※ 전용 케이블 모델명 : CB-PRS-SE

◎ 인터페이스 - SERVO 커넥터 (CN1)

Pin No.	I/O	Pin Name	Description							
4	IN	EA+	엔코더 A 상 입력의 (+) 신호							
5	IN	EA-	엔코더 A 상 입력의 (-) 신호							
6	IN	EB+	엔코더 B상 입력의 (+) 신호							
7	IN	EB-	엔코더 B상 입력의 (-) 신호							
8	IN	EZ+	엔코더 Z 상 입력의 (+) 신호.							
9	IN	EZ-	엔코더 Z 상 입력의 (-) 신호.							
10	OUT	CW+	W 출력의 (+) 신호							
11	OUT	CW-	CW 출력의 (-) 신호							
15	OUT	SVON	SERVO-ON 출력 신호							
19	ı	J1	J1 점퍼에 연결됨 (ALM-RES)							
20,21	ı	+24V	+24V							
23	ı	MBR	Machine I/O 영역의 MBR 단자와 연결됨.							
24	IN	INP	서보드라이버의 Inposition 신호							
34	-	GND	SIGNAL GROUND							
35	OUT	CCW+	CCW 출력의 (+) 신호							
36	OUT	CCW-	CCW 출력의 (-) 신호							
41	OUT	ERC	서보드라이버의 편차카운터 Clear 신호로 사용됩니다.							
42	ı	EMG	J4 점퍼에 연결됨 (EMG)							
43	ı	J2	J2 점퍼에 연결됨 (LSP)							
44	-	J3	J3 점퍼에 연결됨 (LSN)							
46,47	-	GND	SIGNAL GROUND							
48	IZ	ALM	서보드라이버의 Alarm 신호							
49	IN	RDY	서보드라이버의 Ready 신호							
기타	나머지는	= 사용하지 않	s습니다.							

※ 전용 케이블 모델명 : CB-PDS-FM

## O J1 점퍼 설정

J1 점퍼는 디지털 출력 채널 중 하나를 이용하여 SERVO ALARM RESET(ALM-RES) 신호로 사용할 지를 설정하는 점퍼입니다. 이때 할당되는 디지털 출력 채널은 Motion Controller 와 연결된 축번호에 따라서 다음과 같습니다.

축 번호	D/O 채널						
Axis 0	DO CH0	Axis 1	DO CH1	Axis 2	DO CH3	Axis 3	DO CH4
Axis 4	DO CH6	Axis 5	DO CH7	Axis 6	DO CH9	Axis 7	DO CH10

## ◎ J2. J3 점퍼 설정 (+EL. -EL)

J2, J3 점퍼는 서보드라이버의 stroke end 입력핀에 GND 혹은 +EL,-EL 신호를 선택적으로 연결하도록 설정하는 점퍼입니다. 점퍼 연결에 따른 결선은 다음과 같습니다. Stroke end 기능에 대해서는 서보드라이버의 매뉴얼을 참고하시기 바랍니다.

점퍼 연결	Description
1-2	서보드라이버의 stroke end 입력핀이 Machine I/O 영역의 EL 핀과 연결됩니다. 이는 EL 센서의 입력 신호가 COMI-LX50x Motion Controller 뿐 아니라 서보드라이버에도 입력될 수 있도록 합니다.
2–3	Stroke end 입력핀을 GND와 연결하여 상시 OFF 상태가 되도록 합니다.

※ 1-2 점퍼 연결을 사용하는 경우에는 Limit 센서가 B 접점 방식이어야 합니다.

#### J4 점퍼 설정

J4 점퍼는 서보드라이버의 **EMG** 입력핀에 GND 또는 외부 신호를 선택적으로 연결하도록 하는 점퍼입니다. EMG 입력 신호는 "Emergency Stop"으로 사용되는 신호로써, 이 신호가 ON 이 되면 서보드라이버는 무조건 동작을 멈추게 됩니다. 사용자는 외부 스위치를 EMG 입력에 연결하거나 EMG 가 항상 OFF 상태가 되도록 하여야 합니다. <u>주의할 것은 EMG 입력 신호의 형식이 B 접점</u> 방식으로 설정되어 있어야 합니다.

점퍼 연결	Description
1-2	서보드라이버의 EMG 입력핀이 Machine I/O 영역의 <b>EMG</b> 입력핀과 연결됩니다. 이경우에는 외부 스위치가 EMG 입력핀에 연결되어 있어야 하며 정상적인 동작시에는 스위치가 반드시 OFF 상태이어야 합니다.
2-3	EMG 입력핀이 GND와 연결됩니다.

## © Machine I/O 영역

М	Machine I/O 1																				
	DO1			DO COM		MP CLR		_R	-DR		S	SD		ORG		EMG		MBR		4V ut)	
	DO0		00	DO	)2	LT	С	PC	PCS +[		OR	-EL		+6	EL	EA+ (out)			EA- (out)		1D

M	Machine I/O 2																				
	DI1			DI C		ЛP	Cl	CLR -0		OR	R SD		OF		G EM		M	3R	+2 (oı		
	DI0		0	DI2		LTC		PCS		+DR		-Е	EL	+EL		EA+ (out)		EA- (out)		G۱	ND.

- ※ 각 핀의 자세한 기능은 당사의 Motion 매뉴얼을 참고하시기 바랍니다.
- ₩ MBR 신호에 관한 자세한 기능은 서보드라이버의 매뉴얼을 참고하시기 바랍니다.

### ◎ 고장 진단과 처리

- 1. 전원 LED 가 점등되지 않는 경우
  - 24V 전원이 정상적으로 접속되었는지 확인합니다.
  - 터미널보드가 모션보드와 정상적으로 연결되었는지 확인합니다.
  - 터미널보드의 FUSE 가 open 되지 않았는지 확인합니다.
  - 모션보드의 전원 LED 가 점등되어 있는지 확인합니다.
- 2. 모터가 정상적으로 동작하지 않는 경우
  - 24V 전원이 정상적으로 접속되었는지 확인합니다.
  - 케이블의 핀이 부러지거나 휘어지지 않고 정상적으로 접속되었는지 확인합니다.
  - 케이블의 래치나 고정나사가 끝까지 고정되어 있는지 확인합니다.
  - 방향성이 있는 케이블의 경우 접속 방향을 확인합니다.
- 3 센서가 정상적으로 동작하지 않는 경우
  - 24V 전원이 정상적으로 접속되었는지 확인합니다.
  - 터미널보드가 모션보드와 정상적으로 연결되었는지 확인합니다.
  - 센서에 전원이 정상적으로 인가되었는지 확인합니다.
  - 센서 전선의 터미널 핀이 단단히 고정되어 있는지 확인합니다.
  - Machine i/o 터미널에 센서의 핀이 단단히 고정되어 있는지 확인합니다.